

Совместимость DS-KB8112-IM и мониторов 2-Generation

Внутренние станции 2-го поколения начиная с версии прошивки V2.1.10, не будет совместимы для подключения к системам 1-го поколения.

	DS-KH8350, DS-KH8520WTE1, DS-KH6320	
	v2.1.2	v2.1.10 и выше
DS-KB8112-IM	совместима	Не совместима

Обязательное условие для работы панели DS-KB8112-IM с мониторами 2-го поколения, необходимо использовать прошивки, указанные ниже:

- Прошивка для 8112:
С Русской и Украинской локализацией: [v1.4.5build 190701](#)
- Прошивка для домофонов 2 поколения:
С русской локализацией: [v2.1.2build 191014](#)
С английской локализацией: [v2.1.2build 200701](#)

Как синхронизировать панель KB8112-IM с монитором 2-го поколения на прошивке версии 2.1.2

- В настройках домофона, как на рисунке ниже, указываем IP адрес вызывной панели и ее тип V

